

Diesen Motorenbrand hat man versucht mit einem Pulverlöscher zu löschen. Außer Pulververschmutzung gab es keinen Löscherfolg. Ich habe mit ca. 2 Liter Prevento® aus meinem Drucksprühgerät das Feuer gelöscht.  
Die später ankommende Feuerwehr hat lediglich mit weiterem Wasser das Fahrzeug gereinigt.



Die Fotos wurden nach dem Ablöschen gemacht. Es war zu gefährlich, da der Verkehr auf der Gegenfahrbahn zu diesem Zeitpunkt noch in vollen Umfang lief.

Bilder Herr Brückner, Fa. Arnsperger.

21.03.2007